









INSTRUKCJA SKŁADANIA SZALKI WGJ-I

LISTA ELEMENTÓW			
L.P.	ELEMENT	NAZWA	ILOŚĆ
1		Płyta nierdzewna +blat sklejka +podkładka M8(4szt.) +śruba do transportu(4szt.)	1
2		Rura Ø 12mm z nakrętką samohamującą M8 (1szt.)	4
3		Krzyżak	1
4		Łańcuch	1
5	Uchwyt do montażu modułu WGJ-I (5a albo 5b)		
5a		Hak huśtawkowy (uchwyt do drewna)	1
5b		Hak otwarty (uchwyt do kształtowników metalowych)	1
6		Klucz płasko-oczkowy 13mm	1
7		Klucz płaski 17x19mm	1




Szalka WGJ-I


I. Wykręcić śruby do transportu M8.




II. Pozostawić podkładki M8 i wkręcić rury Ø 12 mm (4 sztuki).



III. Odkręcić nakrętki samohamujące M8, włożyć krzyżak krawędziami w dół. Następnie dokręcić rury Ø 12mm przy podeście (1). W dalszej kolejności dokręcić nakrętki samohamujące M8 (2).



IV. Założyć haki typu „S” na krzyżak



Schemat podłączenia modułu szalki z wtykiem hermetycznym.

1

2

3

4

5

6

